

保水许可[2022]18号

保山市水务局关于准予腾冲市板栗树水库工程建设项目取水许可申请的行政许可决定书

腾冲市水务局:

你单位于2022年8月29日向本机关提出腾冲市板栗树水库工程建设项目(项目代码:2205-530581-04-01-378380)取水许可审批的申请,本机关于2022年9月1日依法受理。经审查,符合法定条件、标准,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《取水许可和水资源费征收管理条例》(中华人民共和国国务院令第460号)等有关规定,本机关决定准予腾冲市板栗树水库工程建设项目的取水申请。许可事项和要求详见附件《保山市水务局关于腾冲市板栗树水库工程建设项目取水许可

申请的审批意见》。

保山市水务局 2022年10月27日

抄送:保山市发展和改革委员会,云南保山市万润水利电力勘测设计有 限公司。

保山市水务局

2022年10月27日印发

保山市水务局关于腾冲市板栗树水库工程建设项目取水许可申请的审批意见

经委托保山天乙工程咨询有限公司组织专家对云南保山市 万润水利电力勘测设计有限公司编制的《腾冲市板栗树水库工程 建设项目水资源论证报告书》(以下简称《报告书》)进行评审, 专家组提出了评审意见,保山天乙工程咨询有限公司对报告进行 了复审,基本同意通过评审。经研究,我局基本同意腾冲市板栗 树水库工程建设项目的取水申请,主要审批意见如下:

一、腾冲市板栗树水库工程(以下简称"本工程")位于腾冲市新华乡梅子坪社区,在龙川江右岸支流小蒲窝河支流帮户河上游。水库工程为小(一)型工程,水库工程由由拦河坝、导流输水隧洞、溢洪道、输水工程、及其他附属设施组成,其中输水工程由两条输水干渠及1条输水管道组成。总库容217.6万m³,兴利库容171.1万m³,工程主要任务是解决农业灌溉及农村人畜饮水。

二、腾冲市现状用水总量为 3. 2379 亿 m³, 项目申请新增取水 247. 5 万 m³后, 用水总量满足腾冲市 2025 年用水总量控制指标的要求,在腾冲市三条红线控制范围之内。

三、根据审定的《腾冲市板栗树水库工程建设项目水资源论证报告书》(以下简称《报告书》)及其专家组评审意见,同意

本工程从帮户河取水。2035设计水平年,本工程多年平均年取用水量为247.5万m³。

四、板栗树水库本区多年平均径流量 449.0万 m³, P=80% 时入库径流量 364.4万 m³。2035 设计水平年,来水经本工程调节后,供水量可以保证。依据《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办[2011]22号)的评价指标,板栗树水库坝址水质检测达到 II 类水标准,水质可满足农业灌溉用水要求。板栗树水库坝址水质检测总氮为 IV 类,虽然总氮不作为地表水水质评价指标,但用于水库富营养化分析的总氮本次检测结果较高,建议加强径流区水源保护,防治农业面源污染、生活污染等。

五、基本同意项目退水对区域水环境的影响分析结论及提出的水资源保护措施。本工程供水范围总退水量为每年20.1万 m³,主要为农业灌溉回归水。

六、基本同意项目节水保障措施。输水工程采用渠道输水, 渠系配套完善,灌区种植结构和灌溉制度合理。通过节水措施, 农业灌溉可节水量 111.5 万 m³。

七、你单位应加强供水范围水资源保护和水务管理,建立 节水灌溉制度,因地制宜采用节水新技术,提高用水效率,灌 区用水指标应控制在用水定额标准内;科学施用化肥农药,减 少农业灌溉退水对水环境的影响。

八、基本同意项目取水口最小下泄生态流量的分析结论。水库下放生态流量按坝址断面多年平均天然径流量10%,板栗树水

库下放生态流量 44.9 万 m³ (0.014m³/s)。生态水量必须通过工程措施在工程建设中设置,安装监控设施,确保生态流量下泄要求。

九、基本同意项目提出的工程建设对区域水资源开发利用影响较小的结论。项目业主取水必须认真履行好相关取水协议,保证下游生产生活用水需求。

十、你单位应安装符合国家相关技术质量标准的取退水计量和在线监测设施,计量和监测设施应与本工程同时设计、同时施工、同时投入使用; 计量和监测设施投入使用后, 应定期进行检定或者核准, 保证设施正常使用和量值的准确、可靠; 落实并安装数据传输设施, 确保取退水计量信息等传入水资源管理系统。

十一、特殊情况下,你单位应当服从我局及当地相关主管部门依法作出的限制取水决定。

十二、你单位应及时将本工程开工情况书面报告、建设动态信息向我局报备。本工程投产试运行满30日后,应及时向我局报送申请核发取水许可证相关材料,经我局验收合格并核发取水许可证后,方可正式取水运行。

十三、若本工程的取水地点、取水量、取水用途、取水方式等取水事项有较大变更的,应重新申请取水。

本取水申请批准后3年内,若本工程未开工建设,或者需由 国家审批、核准的建设项目未取得国家审批、核准的,本批准文 件自行失效。